

Opérations maintenance d'hiver pour « Bord à bord » à Bormes les Mimosas



Tout commence par un premier constat: la housse de protection de l'annexe n'ira pas au terme de son troisième hiver. Il faut donc la remplacer au moyen d'une housse neuve déjà stockée en prévision. Azur Voiles nous dépanne en ménageant des passages renforcés pour les bossés des bossoirs dans la nouvelle housse.


La housse est très abîmée, et surtout « cuite » par le soleil



Passage renforcé pour les bossés de bossoirs

Vue générale après échange de la housse de protection de l'annexe


Opérations maintenance d'hiver pour « Bord à bord » à Bormes les Mimosas



Préconisation de démontage du filtre à huile

En seconde partie de notre programme, il y a la vidange des 2 moteurs Yanmar + changement des filtres à huile + vidange et nettoyage des filtres à gas oil et eau + vérification de l'état et la tension des courroies et détection des éventuelles anomalies.

La vidange des 4,5L d'huile par moteur s'effectue à chaud par le tube de la jauge, au moyen d'une pompe aspirante à dépression.



Pompe à huile moteur usagée

Une fois terminée la session « vidange », nous avons prévu de nous occuper de l'entretien des winchs qui souffrent des intempéries à longueur d'année.

L'intervention consiste en un démontage total, nettoyage au pinceau de chaque pièce et remontage.



Un bref séjour bien rempli, avec une météo mitigée fortes averses et grand soleil